

Angaben zur Barrierefreiheit der Außenstellen der vhs Mainz

Stadtteil: **Hechtsheim**

Außenstelle: **Bürgerhaus, Am Heuergrund 8, 55129 Mainz-Hechtsheim**

Erreichbarkeit der Außenstelle:	
Entfernung von der Bushaltestelle zum Unterrichtsort:	2 Minuten zu Fuß (Linie 50 & 53)
Parkplätze in Eingangsnähe:	ja
Behindertenparkplätze in Eingangsnähe:	nein, nicht explizit
Ausreichende, gut lesbare Beschilderung der Außenstelle:	ja, kontrastreich, schwarze Schrift auf weiß
Zugang mit Stufen:	nein
Zugang barrierefrei:	ja
Elektrischer Türöffner vorhanden:	ja
Klingel vorhanden:	nein, es wird daran gearbeitet
Orientierungstreifen für Sehbehinderte am Boden:	ja
Beschilderung in Tastschrift:	nein, aktuell nicht
In der Außenstelle:	
Erreichbarkeit der Unterrichtsräume über Stufen:	nein
Lage der Unterrichtsräume ebenerdig / im Erdgeschoss:	nein
Unterrichtsräume in folgender/-n Etage/n:	1. Etage
Gut lesbare Beschilderung der Unterrichtsräume:	ja
Erreichbarkeit der Unterrichtsräume mit Aufzug:	ja
Akustische Ansage im Aufzug:	ja
Tastfeld im Aufzug:	nein, in Klärung
Behindertentoilette vorhanden und stufenlos erreichbar:	Ja, 2
Beschilderung in Brailleschrift vorhanden:	nein, in Klärung

Angaben zur Barrierefreiheit der Außenstellen der vhs Mainz

Stadtteil: **Hechtsheim**

Außenstelle: **IGS Auguste Cornelius, Ringstraße 41B, 55129 Mainz-Hechtsheim**

Erreichbarkeit der Außenstelle:	
Entfernung von der Bushaltestelle zum Unterrichtsort:	5 Minuten zu Fuß
Parkplätze in Eingangsnähe:	ja
Behindertenparkplätze in Eingangsnähe:	nicht explizit, aber reichlich Parkplätze im Schulhof
Ausreichende, gut lesbare Beschilderung der Außenstelle:	ja, Stehle am Haupteingang, schwarze Schrift auf weiß
Zugang mit Stufen:	nein
Zugang barrierefrei:	ja, Rampe
Elektrischer Türöffner vorhanden:	nein
Klingel vorhanden:	nein
Orientierungstreifen für Sehbehinderte am Boden:	nein
Beschilderung in Tastschrift:	nein
In der Außenstelle:	
Erreichbarkeit der Unterrichtsräume über Stufen:	nein
Lage der Unterrichtsräume ebenerdig / im Erdgeschoss:	ja
Unterrichtsräume in folgender/-n Etage/n:	Erdgeschoß
Gut lesbare Beschilderung der Unterrichtsräume:	ja, in der ersten Stunde werden Hinweisschilder aufgehängt
Erreichbarkeit der Unterrichtsräume mit Aufzug:	nein
Akustische Ansage im Aufzug:	X
Tastfeld im Aufzug:	X
Behindertentoilette vorhanden und stufenlos erreichbar:	ja
Beschilderung in Brailleschrift vorhanden:	nein