

Angaben zur Barrierefreiheit der Außenstellen der vhs Mainz

Stadtteil: **Lerchenberg**

Außenstelle: **Bürgerhäuschen / ASB-Vitalzentrum, Hindemithstraße 1, 55127 Mainz-Lerchenberg**

<b>Erreichbarkeit der Außenstelle:</b>	
Entfernung von der Bushaltestelle zum Unterrichtsort:	ca. 5 Minuten
Parkplätze in Eingangsnähe:	nein
Behindertenparkplätze in Eingangsnähe:	nein
Ausreichende, gut lesbare Beschilderung der Außenstelle:	vhs-Logo
Zugang mit Stufen:	ja, 1
Zugang barrierefrei:	Rampe
Elektrischer Türöffner vorhanden:	ja
Klingel vorhanden:	ja
Orientierungstreifen für Sehbehinderte am Boden:	nein
Beschilderung in Tastschrift:	nein
<b>In der Außenstelle:</b>	
Erreichbarkeit der Unterrichtsräume über Stufen:	1 Stufe
Lage der Unterrichtsräume ebenerdig / im Erdgeschoss:	ja
Unterrichtsräume in folgender/-n Etage/n:	Erdgeschoß
Gut lesbare Beschilderung der Unterrichtsräume:	ja
Erreichbarkeit der Unterrichtsräume mit Aufzug:	nein
Akustische Ansage im Aufzug:	X
Tastfeld im Aufzug:	X
Behindertentoilette vorhanden und stufenlos erreichbar:	ja
Beschilderung in Brailleschrift vorhanden:	nein

Angaben zur Barrierefreiheit der Außenstellen der vhs Mainz

Stadtteil: **Lerchenberg**

Außenstelle: **Carl-Zuckmayer-Schulzentrum, Hindemithstraße 1-5, 55127 Mainz-Lerchenberg**

<b>Erreichbarkeit der Außenstelle:</b>	
Entfernung von der Bushaltestelle zum Unterrichtsort:	ca. 150 Meter
Parkplätze in Eingangsnähe:	nein
Behindertenparkplätze in Eingangsnähe:	nein
Ausreichende, gut lesbare Beschilderung der Außenstelle:	vhs-Logo
Zugang mit Stufen:	ja, 2
Zugang barrierefrei:	Rampe
Elektrischer Türöffner vorhanden:	nein
Klingel vorhanden:	ja, nach 16h Hausmeisterbüro nicht besetzt
Orientierungstreifen für Sehbehinderte am Boden:	nein
Beschilderung in Tastschrift:	nein
<b>In der Außenstelle:</b>	
Erreichbarkeit der Unterrichtsräume über Stufen:	Foyer / Erdgeschoss, keine Stufen
Lage der Unterrichtsräume ebenerdig / im Erdgeschoss:	Erdgeschoss und 1. Etage
Unterrichtsräume in folgender/-n Etage/n:	Erdgeschoß, 1. Etage
Gut lesbare Beschilderung der Unterrichtsräume:	ja
Erreichbarkeit der Unterrichtsräume mit Aufzug:	in 1. und 2. Etage nein
Akustische Ansage im Aufzug:	X
Tastfeld im Aufzug:	X
Behindertentoilette vorhanden und stufenlos erreichbar:	ja
Beschilderung in Brailleschrift vorhanden:	nein